

网络公开信息表

建设单位名称	珠海裕嘉矿产品有限公司		
建设单位地理位置	珠海市高栏港经济区南水作业区北顺岸	建设单位联系人	丁工
项目名称	珠海裕嘉矿产品有限公司职业病危害现状评价		
项目简介	珠海裕嘉矿产品有限公司地处珠江三角洲西岸的珠海市高栏港经济区南水作业区北顺岸粤裕丰钢铁有限公司的厂址范围内，码头环境属于南水作业区，距南水镇中心约 8 公里。生产规模为 2×120 万 t/a 氧化球团，投资规模：3.61 亿元人民币。		
现场调查人员	王剑、周森	现场调查时间	2018 年 8 月 14 日
现场检测人员	安海蛟、张铭庆、张立召、吴克南	现场检测时间	2018 年 9 月 17 日至 19 日
单位陪同人	丁工		
项目存在的职业病危害因素	<p>生产性粉尘：其他粉尘、膨润土粉尘；</p> <p>化学毒物：一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫；</p> <p>物理因素：噪声、高温、电离辐射。</p>		
职业病危害因素检测结果	<p>粉尘检测结果表明，该公司劳动者接触的粉尘浓度均符合 GBZ 2.1-2007 要求。</p> <p>化学毒物检测结果表明，劳动者接触的一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮的浓度均符合 GBZ 2.1-2007 的要求。</p> <p>噪声检测结果表明，该公司劳动者接触的噪声强度均符合 GBZ 2.2-2007 要求。</p> <p>高温检测结果表明，焙烧系统回转窑、环冷机巡检工在回转窑旁接触的高温强度符合 GBZ 2.2-2007 的要求。</p>		

评价结论及建议

分项结论

依据本次评价情况对该用人单位评价结论进行汇总，见表1。

表1 分项结论一览表

项目	判断	存在问题简要说明
1.总体布局	符合	--
2.设备布局	符合	--
3.建筑卫生学	符合	--
4.职业病危害因素	符合	--
5.职业病防护设施	符合	--
6.应急救援设施	符合	--
7.职业健康监护	符合	--
8.个人防护用品	符合	--
9.辅助用室	符合	--
10.职业卫生管理组织机构	符合	--
11.职业卫生管理制度	符合	--
12.职业病危害告知	符合	--
13.职业卫生培训	符合	--
14.职业病危害项目申报	符合	--
15.既往职业卫生评价建议落实情况	符合	--

职业病危害风险分类

《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（安监总安健〔2012〕73号）中将炼铁、炼钢分类为职业病危害严重的行业，结合对建设项目职业病危害因素接触水平的综合分析，判定该项目为职业病危害严重的建设项目。

建议

- （1）尽量降低胶带输送机的物料落差，加强密闭，减少粉尘的逸散。
- （2）对职业病防护设施进行定期检修维护，确保设备密闭性良好。
- （3）定期对工作场所进行清扫，避免二次扬尘。
- （4）加强对劳动者的监督管理工作，确保劳动者正确佩戴个人防护用品并对失效的防护用品进行更换。
- （5）每年进行一次职业病危害因素定期检测，每3年进行一次职业病危害现状评价。发生职业病危害事故时，应当及时进行职业病危害现状评价。